



Informiamo i possessori di Raccogliatrici Semoventi CIMINA acquistate dal 1994 al 2010 che le macchine necessitano di alcuni adeguamenti migliorativi dettati dalle attuali norme di sicurezza Direttiva 2006/42/CE e l'Allegato V del D.Lgs 81/08.

Gli interventi riguardano **l'installazione di telai di sicurezza contro il rischio di ribaltamento e di cinture di sicurezza** che garantiscano la trattenuta dell'operatore all'interno dello spazio vitale garantito dal suddetto telaio.

La Ditta "Facma" è a Vs. disposizione per effettuare l'installazione del roll-bar previo appuntamento e per comunicarvi i relativi prospetti finanziari.

Gli archi roll-bar RPS001FC e RPS002FC prodotti dalla FACMA S.R.L. sono dotati di appropriata omologazione presso il CNR-IMAMOTER di Torino secondo il Codice OCSE n.4, con Report

Report N.3199*4*FACMA *RPS001FC*0*2011

Report N.3200*4*FACMA *RPS002FC*0*2011

Eventuali archi non prodotti dalla FACMA S.r.l. oppure sprovvisti di adeguate certificazioni CE presso Ente Notificato dall'Unione Europea sono da considerarsi NON A NORMA, non rispettano dunque i criteri di sicurezza e NON GARANTISCONO ai clienti il rispetto di tali normative in caso di controlli da parte delle Autorità Competenti.